

Article concerné:

**FEB75 / Film neutre BD 1250 x 4 en 100μ**

Identité des matériaux / liste des monomères et autres substances de départ:

| N°référence | N°CAS       | Dénomination |
|-------------|-------------|--------------|
| 16950       | 000074-85-1 | Ethylène     |

Et plus précisément:

☒ Polyéthylène Basse Densité    ☐ Polyéthylène Moyenne Densité    ☐ Polyéthylène Haute Densité

Matières destinées à la fabrication du produit:

☒ PEBD    ☐ PEMD    ☐ PEHD

☐ Colorant    Si oui, préciser:

☐ Additifs    Si oui, préciser:

☐ Autres    Si oui, préciser:

Désignation des produits:

| Code client | Code interne | Désignation article |                                 | Conditionnement  |
|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------|------------------|
| FEB75       | FEB75        | Film BD             |                                 | Bobine de 11,6kg |
|             |              | LARGEUR (mm)        | 5000mm plié en 4 fois<br>1250mm |                  |
|             |              | SOUFFLETS (mm)      | N.A                             |                  |
|             |              | LONGUEUR (mm)       | N.A                             |                  |
|             |              | EPAISSEUR (μ)       | 100                             |                  |
|             |              | COULEUR             | NEUTRE                          |                  |
|             |              | POIDS (g)           | N.A                             |                  |

Densité des matières premières:

densité PEBD = 0,925

densité PEHD = 0,95

densité PEMD = 0,935 - 0,938

Conditions de stockage:

Le polyéthylène subit une dégradation progressive avec développement d'odeur lorsqu'il est exposé au rayonnement UV ou à des températures supérieures à 60°C. Les march andises doivent être entreposées dans leur emballage d'origine,

dans un local fermé et propre, à l'abri de la lumière solaire directe et des fortes variations de température et d'humidité. Sauf spécifications contraires, les conditions de stockage doivent varier entre 5 et 25°C pour la température et de 10 à 65% pour l'hygrométrie. La durée de stockage est alors de 12 mois.

Tolérances dimensionnelles:

-  
\* Epaisseur:

| Epaisseur en microns (μ) | Tolérance ponctuelle | Tolérance moyenne |
|--------------------------|----------------------|-------------------|
| 0 à 15μ                  | ± 30%                | ± 8%              |
| 16 à 40μ                 | ± 20%                | ± 5%              |
| supérieure à 40μ         | ± 15%                | ± 5%              |

-  
\* Laize:

1) Pour les films:

| Laizes              | Avec bords droits | Sans bords droits |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 0 à 1000mm          | 0;+6mm            | ± 7mm             |
| 1001 à 2000mm       | 0;+10mm           | ± 10mm            |
| 2001 à 3000mm       | 0;+10mm           | ± 20mm            |
| supérieure à 3000mm | N.A               | ± 2%              |

2) Pour les gaines à plat, sacs et sachets sans soufflet:

| Demi périmètre      | Tolérance |
|---------------------|-----------|
| 0 à 150mm           | ± 5mm     |
| 151 à 500mm         | ± 7mm     |
| 501 à 1000mm        | ± 10mm    |
| 1001 à 2000mm       | ± 20mm    |
| 2001 à 3000mm       | ± 30mm    |
| supérieure à 3000mm | ± 2%      |